



Avis de fermeture temporaire

Pont R0459-06 enjambant le ruisseau du lac du Pasteur



- Légende**
- Pont R0459-06
 - Baux de villégiature
- Système routier**
- Classe de chemin**
- Primaire
 - Secondaire
 - Tertiaire
 - Carrossable
 - Carrossable mais impraticable
 - Non Carrossable
 - Hiver

Projection cartographique
Mercator transverse modifiée (MTM), zone de 3°
Système de coordonnées planes du Québec NAD 1983 Québec Lambert

0 437,5 875 1 750 2 625 3 500 Mètres

1:68 665

Source
Référence cartographique du Québec (BDTQ 20k) MFFP 2010

Réalisation
Unité de gestion de Windigo-et-Gouin
Direction de la gestion des forêts Mauricie-Centre-du-Québec
Ministère des Ressources naturelles et des Forêts.